

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0053-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: Sustrucción de láminas troqueladas ya que se encuentran en mal estado y con goteras, Mantenimiento de soporte de metal.




Foto 2: Sustrucción de láminas troqueladas ya que se encuentran en mal estado y con goteras.



Foto 3: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios.




Foto 5: Mantenimiento de estructura de metal en ventanas que se encuentran en mal estado



Foto 6: Mantenimiento de estructuras de metal en ventanas que se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Amparo V. García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0053-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 7: Mantenimiento de piso de granito se va a pulir y lustrar ya que se encuentra muy sucio y opaco.



Foto 8: Mantenimiento de piso de granito se va a pulir y lustrar ya que se encuentra muy sucio y opaco.



Foto 9: Pintura en muros interiores se encuentra en mal estado.



Foto 10: Pintura en muros interiores se encuentra en mal estado.



Foto 11: Pintura en muros exteriores se encuentra en mal estado.



Foto 12: Pintura en muros exteriores se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Amparo V Garza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0053-43	FECHA:	



Foto 13: Pintura en muros exteriores que se encuentran en mal estado.



Foto 14: Pintura en exteriores que se encuentra en mal estado.



Foto 15: Mantenimiento de barandas de metal que están deterioradas.



Foto 16: Mantenimiento de barandas de metal que se encuentran en mal estado.



Foto 17: Reparación de concreto de patio que se encuentra agrietado.



Foto 18: Reparación de concreto de patio que se encuentra agrietado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Nora Amparo V. García

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0053-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 19: Reparación de concreto de patio que se encuentra en mal estado



Foto 20: Sustitución de depósito de agua de 1100 litros.




Foto 21: Sustitución de depósito de agua de 1100 litros.



Foto 22: Cernido de las paredes que no tienen.



Foto 23: Cernido de paredes que no lo tienen.



Foto 24: Cernido de paredes que no lo tienen.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Amparo V. García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Escolar Público

