

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0119-45	FECHA:	28/05/2024



AREA DE EXTERIORES: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO



AREA DE EXTERIORES: PINTURA EN MUROS



AREA DE EXTERIORES: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



AREA DE EXTERIORES: REPARACIÓN DE COLUMNAS DE MURO PERIMETRAL. (BARILLAS PODRIDAS).



AREA DE BAÑOS: SUSTITUCIÓN A MINGITORIO DE LOSA / SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO A PISO CERÁMICO Y AZULEJO EN PAREDES



AREA DE EXTERIORES: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johana morataxa 13

Firma y sello del Presidente de la OFP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0119-45	FECHA:	28/05/2024



AULAS: CERRAMIENTO DE VANO CON BLOCK (4 VENTANAS DE 4.10 X 2.10 C/U)



AULAS: CERRAMIENTO DE VANO CON BLOCK (4 VENTANAS DE 4.10 X 2.10 C/U)



AULAS: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



AULAS: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO, CEPILLADO, Y APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTAS DE METAL



AULAS: FABRICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL A VENTANA PVC



BODEGA: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL A CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Johane Morataxa B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

