

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE




POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DEL VIENTO ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0862-42	FECHA:	2/08/2024



CAMBIO DE CHAPA



SUSTITUCION DE PUERTADE AULA 1



SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR CERAMICO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES AULA 1



REPARACION DE LAMPARAS POR LEAD



FABRICACION E INSTALACION DE VENTNAS PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DEL VIENTO ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0862-42	FECHA:	2/08/2024



SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR CERAMICO AULA 2



FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS PVC AULA 2



INSTALACION DE UNIDADES DE LUZ, PINTURA EN MUROS INTERIORES E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC COLOR BLANCO DE AULA 2



FABRICACION E INSTALACION DE BARANDA (PASAMANOS) DE TUBO HG Y FABRICACION E INSTALACION DE BALCON DE HIERRO EN VENTANA DE COCINA



FABRICACION E INSTALACION DE 3 VENTANAS (PVC BALCONES YA EXISTEN) DE AULAS 3, 4 Y 5



INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC COLOR BLANCO EN LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

