

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0008-42	FECHA:	02 de Diciembre de 2024.



Foto 1: Módulo Aula. Finalización de sustitución de lámina por lámina troquelada cal. 26.



Foto 2: Trabajo finalizado del mantenimiento (pintura) en estructura metálica de techo.



Foto 3: Trabajo terminado de pintura en muros interiores y exteriores, en muros de block rústico.



Foto 4: Finalización de mantenimiento en balcones de metal y colocación de ventanas de PVC.



Foto 5: Trabajo terminado de sustitución de torta de concreto e instalación de piso cerámico dentro de aula.



Foto 6: Trabajo terminado de sustitución de torta de concreto e instalación de piso cerámico en corredor de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LAS DELICIAS
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
RIO HONDO ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
ALDEA LAS DELICIAS
RIO HONDO ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0008-42	FECHA:	02 de Diciembre de 2024.



Foto 7: Terminación de sustitución de columnas de metal por columnas de concreto de 2.50 metros de altura.



Foto 8: Trabajo realizado de mantenimiento de puertas de metal (corte + pintura).



Foto 9: Finalización de instalación de canal para agua pluvial.



Foto 10: Finalización de instalación de tubos PVC y sus accesorios para bajada de agua pluvial.




Foto 11: Módulo Red de Drenaje. Trabajo realizado en mantenimiento red de drenaje (reposición de tubería + reposición de concreto).



Foto 12: Módulo Portón. Trabajo realizado en mantenimiento de portón de metal entrada principal (pintura anticorrosiva).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0008-42	FECHA:	02 de Diciembre de 2024.






Foto 13: Módulo Muro Perimetral. Trabajo realizado de repello y cernido en muro perimetral.




Foto 14: Trabajo finalizado de mantenimiento de malla y pintura en tubos de metal en muro perimetral.



Foto 15: Módulo Losa de Patio. Trabajo realizado de sustitución de torta de piso de concreto en patio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público