

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |               |                                |             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | RIO HONDO   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA JONES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-03-0104-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 28/11/2023  |



Foto1: Muro exterior del establecimiento



Foto 2: Muro exterior de la escuela



Foto 3: Módulo A, pared con filtración



Foto 4: Módulo A, piso de aulas en mal estado



Foto 5: Módulo C, piso de cocina en mal estado




Foto 6: Módulo A, piso en mal estado

Susy mora



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |               |                                |             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | RIO HONDO   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA JONES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-03-0104-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 28/11/2023  |



Foto 7: Módulo B, baño con fugas



Foto 8: Módulo B, lámina y estructura metálica de baños en mal estado



Foto 9: Módulo B, piso exterior de baños en mal estado



Foto 10: Módulo B, piso exterior y puertas de baño en mal estado



Foto 11: Evaluadora en la parte exterior del establecimiento




Foto 12: Evaluadora en la parte interior del establecimiento

Susy morales



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa