

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0787 42	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, sustitución de elementos de fijación
1.1 y 1.3, 1.2



Foto 2: mantenimiento a estructura de soporte de metal.
2.1



Foto 3: mantenimiento a estructura de puerta, sustitución de chapa.
4.1 y 4.2



Foto 4: sustitución de portón de metal de 5.50 de largo x 3.50 de alto.
4.5



FOTO 5: Reparación de piso de torta de concreto, sustitución de piso de cerámico.
6.1 y 6.8



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.
9.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Herlinda M
Firma y sello del Presidente de la CEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0787 42	FECHA:	



Foto 7: Instalación de unidades de fuerza tomacorriente, incluye cable eléctrico.

19.12



Foto 8: Instalacion de tuberia PVC 1/2" para habilitar servicio de tinaco.

18.2




Foto 9: Reparación y mantenimietno de cisternas / depositos de agua. Para habillar el servicio de tinaco existente.

18.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Rosa Herlinda M.V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

