

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M ALDEA MAL PASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0840-42	FECHA:	02 DE ABRIL 2024



Foto 1. Mantenimiento a estructura de metal (lijado, cepillado, aplicación de pintura en puertas)



Foto 2. Sustitución de ventana de metal por ventana pvc



Foto 3. Sustitución de balcones de metal



Foto 4. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5. Sustitución de focos ahorradores



Foto 6. Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OEE
E.O.D.P. ANEXA
A.E.O.R.M.
ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M ALDEA MAL PASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0840-42	FECHA:	02 DE ABRIL 2024



Foto 7. Sustrucción de interruptores simples




Foto 8. Sustrucción de tomacorriente doble



Foto 9. Reparación de cableado eléctrico



Foto 10. Azulejo en zócalo



Foto 11. Sustrucción de chapa



Foto 12. Pared en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la O.E.P.





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M ALDEA MAL PASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0840-42	FECHA:	02 DE ABRIL 2024



Foto 13. Sustitución de inodoros



Foto 14. Reparación y sustitución de azulejo



Foto 15. Sustitución de tubería línea principal de agua potable.



Foto 16. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 17. Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 18. Reparación de muro perimetral de block y reparación de tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

