

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0872-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto 3: ADOQUINADO EN ÁREA DE JUEGOS



Foto 4: ADOQUINADO EN ÁREA DE JUEGOS



Foto 5: REPARACIÓN DE ZÓCALO EN AULA 1



Foto 6: REPARACIÓN DE ZÓCALO EN AULA 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Barrientos. Firma y sello del Presidente del OPF	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0872-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCENARIO



Foto 2: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCENARIO



Foto 3: REPARACIÓN DE CANAL Y SISTEMA DE BAJADA PLUVIAL EN ESCENARIO



Foto 4: REPARACIÓN DE CANAL Y SISTEMA DE BAJADA PLUVIAL EN ESCENARIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTO SANITARIO INODORO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTO SANITARIO INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Monica Barrientos</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0872-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS



Foto 2: SUMINISTRO DE ZÓCALO DE AZULEJO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



Foto 3: REPELLO EN MURO PRINCIPAL EXTERIOR E INTERIOR



Foto 4: REPELLO EN MURO PRINCIPAL EXTERIOR E INTERIOR




Foto 5: DEMOLICIÓN DE PILA EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PILA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y SISTEMA DE BAJA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mónica Barraleros
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

