



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jones, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0933-45	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Colocación de piso cerámico para interior de aula.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana e instalación de malla en aula.




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y cambio de chapa de dirección



Foto 4: Sustitución cableado eléctrico, sustitución interruptor y tomacorriente doble y sustitución de lámparas en dirección.




Foto 5: Sustitución e instalación de modulo de madera en dirección.




Foto 6: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal en dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jones, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0933-45	FECHA:	30/05/2024



Foto 7: Nivelación de torta de cemento y colocación de piso cerámico para interior de dirección.



Foto 8: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y cambio de chapa puerta parte de atrás de la escuela.




Foto 9: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y cambio de chapa parte de enfrente de la escuela.




Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores, escenario, aula, dirección y parte de enfrente de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

