

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                     |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA              | MUNICIPIO:                     | RIO HONDO                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB Teicsecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-03-0933-45       | FECHA:                         | 18/08/2024                      |



Foto 1: Proceso de colocación de piso cerámico para interior de aula.



Foto 2: Proceso de mantenimiento a estructura de ventanas e instalación de malla en aula.



Foto 3: Proceso de mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y cambio de chapa de puerta en módulo de dirección.



Foto 4: Inicio de sustitución de cableado eléctrico, sustitución interruptor, tomacorriente doble y sustitución de lámparas en dirección.



Foto 5: Proceso de sustitución e instalación de modulo de madera en dirección.



Foto 6: Reparación y sustitución de soporte o pescante de metal para canal en dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                     |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA              | MUNICIPIO:                     | RIO HONDO                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INED Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-03-0933-45       | FECHA:                         | 18/08/2024                      |



Foto 7: Proceso de nivelación de torta de cemento y colocación de piso cerámico para interior de dirección.



Foto 8: Proceso de mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y cambio de chapa de puerta en parte de atrás de la escuela.



Foto 9: Proceso de mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y cambio de chapa de puerta en parte de enfrente de la escuela.



Foto 10: Pintando muros interiores y exteriores, escenario, aula, dirección y parte de enfrente de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público