

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                  |                                |                |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                           | MUNICIPIO:                     | GUALÁN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM ALDEA MAL PASO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MAL PASO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0003-42                    | FECHA:                         | 06/12/2024     |



Foto 7: Sustitución de caleado flexitubo en el sistema electrico



Foto 8: mantenimiento a balcones de metal (Lijado, Cepillado y Pintado)



Foto 9: mantenimiento de láminas y aplicación de pintura




Foto 10: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 11: Sustitución de servicios sanitarios con sus accesorios



Foto 12: Sustitución de servicios sanitarios con sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de EOPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                  |                                |                |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                           | MUNICIPIO:                     | GUALÁN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM ALDEA MAL PASO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MAL PASO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0003-42                    | FECHA:                         | 06/12/2024     |



Foto 17: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 18: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 19: Sustitución e instalación de ducha en area de los baños



Foto 20: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 21: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 22: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OAF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                  |                                |                |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                           | MUNICIPIO:                     | GUALÁN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM ALDEA MAL PASO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MAL PASO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0003-42                    | FECHA:                         | 06/12/2024     |



Foto 13: Sustitución e instalación de ducha en area de los baños



Foto 14: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 15: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 16: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y regularizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                  |                                |                |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                           | MUNICIPIO:                     | GUALÁN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM ALDEA MAL PASO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MAL PASO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0003-42                    | FECHA:                         | 06/12/2024     |



Foto 8: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

