

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MALPASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0013-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: Suministro e instalación de azulejo a mesa de trabajo en el area de cocina



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 4: Sustitución de estufa rural completa (incluye polletón, plancha y chimenea)



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MALPASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0013-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 7: Cernido y pintura en el muro perimetral



Foto 8: Cernido y pintura en el muro perimetral



Foto 9: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 10: Cernido y pintura en el muro perimetral



Foto 11: Reparación de estructura de costanera (En la base de muros y el ensamble la lámina de la parte frontal, Incluye 20 mts de lámina troquelada calibre 26)



Foto 12: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MALPADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0013-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 13: Cernido y pintura en el muro perimetral



Foto 14: Mantenimiento a puertas de metal (Incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura)



Foto 15: Mantenimiento a puertas de metal (Incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura)



Foto 16: Mantenimiento a puertas de metal (Incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura)



Foto 17: Reparación de estructura de costanera (En la base de muros y el ensamble la lámina de la parte frontal, incluye 20 mts de lámina troquelada calibre 26)



Foto 18: Aplicación de repello, cernido y pintura en paredes del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MALPASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0013-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 19: Mantenimiento a puertas de metal (Incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura)



Foto 20: Sustitución de estufa rural completa (incluye polletón, plancha y chimenea)



Foto 21: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 aluzinc



Foto 22: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 23: Reparación de estructura de costanera (En la base de muros y el ensamble la lámina de la parte frontal, Incluye 20 mts de lámina troquelada calibre 26)



Foto 24: Sustitución de piso de torta de concreto dañado por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y visualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MALPASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0013-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 25: Sustitución de piso de torta de concreto dañado por piso cerámico



Foto 26: Aplicación de repello, cernido y pintura en paredes del muro perimetral



Foto 27: Sustitución de estufa rural completa (incluye polletón, plancha y chimenea)



Foto 28: Aplicación de pintura a portón de metal de la entrada principal



Foto 29: Sustitución de estufa rural completa (incluye polletón, plancha y chimenea)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la CRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

