

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0016-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/09/2024
 Foto 1: Reparación y pintura de valcones de la escuela		 Foto 2: Instalación de baño	
 Foto 3: Pintura de exteriores e interiores		 Foto 4: Reparación de fosa séptica	
 Foto 5: Construcción de 3 gradas		 Foto 6: Elaboración de pila de concreto	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0016-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/09/2024
 Foto 7: . Elaboracion de polietileno		 Foto 8: Reparacion y pintura de puertas de baño	
 Foto 9: Instalacion de luminarias		 Foto 10: instalacion de toma correintes	

Firma y sello del Presidente de la OPE



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC