

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                         |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                  | MUNICIPIO:                     | GUALAN                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO LOS ALONZO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS ALONZO, ALDEA EL FILO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0022-43           | FECHA:                         | 17/10/2024                        |



Foto 7: Después pintura en muros de interior y exterior



Foto 8: Después pintura en muros de interior y exterior



Foto 9: Después pintura en muros de interior y exterior



Foto 10: Después pintura en muros de interior y exterior



Foto 11: Después sustitución de chapas de puertas de módulo aulas



Foto 12: Después sustitución de chapas de puertas de módulo aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo J.

Firma y sello del Presidente de la CEF



V. M. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                         |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                  | MUNICIPIO:                     | GUALAN                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO LOS ALONZO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS ALONZO, ALDEA EL FILO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0022-43           | FECHA:                         | 17/10/2024                        |



Foto 13: Después mantenimiento de balcones de metal (incluye lijado cepillado y pintura)



Foto 14: Después mantenimiento de balcones de metal (incluye lijado cepillado y pintura)



Foto 15: Después mantenimiento de balcones de metal (incluye lijado cepillado y pintura)



Foto 16: Después mantenimiento de balcones de metal (incluye lijado cepillado y pintura)



Foto 17: Después instalación de alambre razor de seguridad tipo circular



Foto 18: Después instalación de alambre razor de seguridad tipo circular

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo L.

Firma y sello del Presidente de la OPE



V. M. [Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                         |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                  | MUNICIPIO:                     | GUALAN                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO LOS ALONZO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS ALONZO, ALDEA EL FILO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0022-43           | FECHA:                         | 17/10/2024                        |



Foto 19: Después instalación de alambre razor de seguridad tipo circular



Foto 20: Después instalación de alambre razor de seguridad tipo circular



Foto 21: Después instalación de alambre razor de seguridad tipo circular



Foto 22: Después instalación de alambre razor de seguridad tipo circular




Foto 23: Después instalación de alambre razor de seguridad tipo circular



Foto 24: Después instalación de alambre razor de seguridad tipo circular

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo L. J.

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Escolar Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                         |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                  | MUNICIPIO:                     | GUALAN                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO LOS ALONZO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS ALONZO, ALDEA EL FILO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0022-43           | FECHA:                         | 17/10/2024                        |



Foto 31: Después reparación de tubería de depósito de agua



Foto 32: Después reparación de tubería de depósito de agua



Foto 33: Después reparación de tubería de depósito de agua



Foto 34: Después reparación de tubería de depósito de agua



Foto 35: Después reparación de tubería de depósito de agua




Foto 36: Después sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto

Firma y sello del Presidente de la OPE

TINTO  
 ESCOLAR

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

