

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	Gualán 6 de noviembre de 2024.



Foto1: Terresa de Dirección del establecimiento, la cual tiene filtración de agua. Y gotea adentro de la dirección.



Foto 2: Parte de la terraza del area de Dirección que tiene filtración de agua.



Foto 3: Toda el area de dirección que se aplicará mezción y se harán desniveles para evitar que se filte el agua.



Foto 4: Daños en el techo de adentro de la dirección por el problema de filtración de agua.



Foto 5: Daños en repello de terraza por el problema de la filtración.




Foto 6: Filtración de humedad por daños en la terraza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores, Gualán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	Gualán 6 de noviembre de 2024.



Foto1: En pares exterior de aula, se despegó todo el repello de la pared.



Foto 2: Se le debe aplicar sabieta en toda la pared y luego repello, para evitar que se vuelva a despegar.



Foto 3: Daños en pared de salón de clase, por filtración de agua en el techo. Se debe repellar.



Foto 4: Se debe hacer una marquesina en el techo, para evitar que se filtre la humedad y continúe dañando la pared del aula.





Foto 5: Instalación de ventanas de PVC en las dos aulas del segundo nivel, que no tienen ventanas y con la lluvia se moja adentro del salón de clase. Aula 1.



Foto 6: Instalación de ventanas de PVC en dos aulas del segundo nivel, que no tienen ventanas y con la lluvia se moja adentro del salón de clase. Aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores, Gualán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	Gualán 6 de noviembre de 2024.



Foto1: Continuación de techo, para cubrir el los corredores y evitar que las alumnas jueguen en el sol y poder hacer nuestras reuniones con padres de familia sin que nos afecte el sol o la lluvia.



Foto 2: Las alumnas deben jugar bajo el sol y las reuniones se realizan en esta area y los padres de familia deben estar bajo el sol.



Foto 3: Con la continuación del techo, podremos porteger a nuestras alumnas de los rayos del sol y de la lluvia.



Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

