

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CONACASTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0139-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 7: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 8: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 9: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 10: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)




Foto 11: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 12: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Sonia Aldana Firma y sello del Presidente de O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CONACASTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0139-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Sustitución de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 2: Sustitución de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 3: Sustitución de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 4: Sustitución de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 5: Sustitución de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 6: Sustitución de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Aldana

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CONACASTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0139-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 16: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 17: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 18: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 19: Sustrucción de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 20: Pintura en muros interiores y exteriores en el módulo de aulas



Foto 21: Pintura en muros interiores y exteriores en el módulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sonia Aldana</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CONACASTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0139-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 13: Sustitución de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 14: Sustitución de muro perimetral de block y malla (incluye hierro, cemento, arena, alambre de amarre y malla galvanizada)



Foto 15: Sustitución de portón de metal de 2.10 mts de largo por 2.50 mts de alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Aldana

Firma y sello del Presidente de O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

