

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                        |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                 | MUNICIPIO:                     | GUALÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA LA CUCHILLA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA CUCHILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0140-43          | FECHA:                         | 19/09/2024        |



Foto 13: Sustitución de muro perimetral de malla galvanizada, con tubo galvanizado y block



Foto 14: Mantenimiento a bodega (Sustitución de puerta de madera por puerta de metal)



Foto 15: Sustitución de canal plástico



Foto 16: Sustitución de llaves de chorro



Foto 17: Sustitución de muro perimetral de malla galvanizada, con tubo galvanizado y block



Foto 18: Sustitución de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Isabel Sosa  
Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                        |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                 | MUNICIPIO:                     | GUALÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA LA CUCHILLA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA CUCHILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0140-43          | FECHA:                         | 19/09/2024        |



Foto 7: Sustrucción de estructura de soporte de metal y vidrio por ventanas corredizas con material de PVC



Foto 8: Sustrucción de estructura de soporte de metal y vidrio por ventanas corredizas con material de PVC



Foto 9: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 10: Sustrucción de muro perimetral de malla galvanizada, con tubo galvanizado y block



Foto 11: Instalación de lavamanos de concreto con tubería galvanizada mas 3 chorros galvanizados



Foto 12: Mantenimiento a portón de metal (Lijado, cepillado, estructura metálica y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Isabel Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                        |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                 | MUNICIPIO:                     | GUALÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA LA CUCHILLA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA CUCHILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0140-43          | FECHA:                         | 19/09/2024        |



Foto 1: Instalación de lavamanos de concreto con tubería galvanizada mas 3 chorros galvanizados



Foto 2: Construcción de banqueta de concreto y muro perimetral de malla galvanizada y block



Foto 3: Sustitución de muro perimetral de malla galvanizada, con tubo galvanizado y block



Foto 4: Sustitución de estufa rural completa (Polletón, plancha de metal y chimenea)



Foto 5: Sustitución de estufa rural completa (Polletón, plancha de metal y chimenea)



Foto 6: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primer de hojas.

Mayra Isabel SOSA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                        |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                 | MUNICIPIO:                     | GUALÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA LA CUCHILLA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA CUCHILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0140-43          | FECHA:                         | 19/09/2024        |



Foto 19: Mantenimiento a bodega (Sustitución de canal plástico)



Foto 20: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras



Foto 21: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Isabel Sosa  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

