

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0143-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Reparación de Cocina, Polletones, Sustitución de Estructura y Techo de Lamina Troquelada C26 LEGITIMO.



Foto 2: Reparación de Cocina, Polletones, Sustitución de Estructura y Techo de Lamina Troquelada C26 LEGITIMO.



Foto 3: Reparación de Cocina, Polletones, Sustitución de Estructura y Techo de Lamina Troquelada C26 LEGITIMO.



Foto 4: Reparación de Cocina, Polletones, Sustitución de Estructura y Techo de Lamina Troquelada C26 LEGITIMO.



Foto 5: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led, Ventiladores y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA HEXAGONAL.



Foto 6: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led, Ventiladores y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA HEXAGONAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Morales

Firma y sello del Presidente de la OPA



"Karla P. Delgado"

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0143-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 7: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA HEXAGONAL.



Foto 8: Sustitución de Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. Y Larguero de Estructura Metalica y Lamina. AULA HEXAGONAL.



Foto 9: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA RECTANGULAR.



Foto 10: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA RECTANGULAR.




Foto 11: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA RECTANGULAR.



Foto 12: Larguero de Estructura Metalica y Lamina. AULA RECTANGULAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



Karlo R. Dela

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

