

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Quebrada Larga	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Quebrada Larga, Aldea Guaránjá, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0144-43	FECHA:	30/06/2024



Foto 1: 1.1 SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: 1.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: 1.3 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR CERAMICO



Foto 4: 1.4 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: 2.1 SUSTITUCIÓN DE PAREDES DE CONCRETOS



Foto 6: 2.2 SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Quebrada Larga	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Quebrada Larga, Aldea Guaranjá, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0144-43	FECHA:	30/06/2024





Foto 7: 2.3 SUSTITUCIÓN DE LETRINA CIEGA POR BAÑO LAVABLE Y SUS ACCESORIOS




Foto 8: 2.4 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR CERAMICO



Foto 9: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  