



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL VOLCAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VOLCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0152-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral de block con malla galvanizada de 1.50 mts de alto con agujero de 3 pulgadas



Foto 2: Sustrucción de muro perimetral de block con malla galvanizada de 1.50 mts de alto con agujero de 3 pulgadas



Foto 3: Sustrucción de muro perimetral de block con malla galvanizada de 1.50 mts de alto con agujero de 3 pulgadas



Foto 4: Sustrucción de muro perimetral de block con malla galvanizada de 1.50 mts de alto con agujero de 3 pulgadas



Foto 5: Sustrucción de muro perimetral de block con malla galvanizada de 1.50 mts de alto con agujero de 3 pulgadas



Foto 6: Sustrucción de muro perimetral de block con malla galvanizada de 1.50 mts de alto con agujero de 3 pulgadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amanda de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL VOLCAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VOLCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0152-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Sustrucción de muro perimetral de block con malla galvanizada de 1.50 mts de alto con agujero de 3 pulgadas



Foto 8: Sustrucción de muro perimetral de block con malla galvanizada de 1.50 mts de alto con agujero de 3 pulgadas



Foto 9: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 10: Suministro e instalación de caminamiento entrada principal



Foto 11: Suministro e instalación de caminamiento entrada principal



Foto 12: Suministro e instalación de gradas entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amanda de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL VOLCAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VOLCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0152-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 13: Sustitución de sanitarios con sus accesorios



Foto 14: Sustitución de muro perimetral de block con malla galvanizada de 1.50 mts de alto con agujero de 3 pulgadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amenda de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

