

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0153-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Sustitución de muro perimetral de block dañado por las lluvias (Incluye block, cemento, piedrín, arena, hierro y mano de obra calificada)



Foto 2: Sustitución de muro perimetral de block dañado por las lluvias (Incluye block, cemento, piedrín, arena, hierro y mano de obra calificada)



Foto 3: Sustitución de muro perimetral de block dañado por las lluvias (Incluye block, cemento, piedrín, arena, hierro y mano de obra calificada)



Foto 4: Sustitución de muro perimetral de block dañado por las lluvias (Incluye block, cemento, piedrín, arena, hierro y mano de obra calificada)



Foto 5: Sustitución de muro perimetral de block dañado por las lluvias (Incluye block, cemento, piedrín, arena, hierro y mano de obra calificada)



Foto 6: Sustitución de muro perimetral de block dañado por las lluvias (Incluye block, cemento, piedrín, arena, hierro y mano de obra calificada)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0153-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 7: Sustitución de estructura de metal y vidrio (paletas) en 4 ventanas por ventanas de material de PVC corredizas de 2.35 mts de ancho x 1,425 mts de alto. Modulo de cocina



Foto 8: Sustitución de estructura de metal y vidrio (paletas) en 4 ventanas por ventanas de material de PVC corredizas de 2.35 mts de ancho x 1,425 mts de alto, Modulo de aulas



Foto 9: Sustitución de puerta de metal de 2.05 mts de alto y 1.02 mts de ancho en el area de cocina



Foto 10: Sustitución de puerta de metal de 2.05 mts de alto y 1.02 mts de ancho en el area de cocina



Foto 11: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (costanera) en el área de cocina



Foto 12: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibtre 26 en el area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0153-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 13: Sustitución de estufa rural completa (polletón, chimenea, hornilla metálica, gorrito de chimenea y mano de obra)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPF	

	
Firma y Sello Director Centro Educativo	