

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                          |                                |                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                   | MUNICIPIO:                     | GUALÁN              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA LLANO REDONDO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LLANO REDONDO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0172-43            | FECHA:                         | 08/07/2024          |



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO MÁS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO MÁS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA (INCLUYE POLLETÓN, PLANCHA DE METAL Y CHIMEMEA)



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MALLA POR VENTANAS CORREDIZAS DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OEF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                          |                                |                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                   | MUNICIPIO:                     | GUALÁN              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA LLANO REDONDO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LLANO REDONDO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0172-43            | FECHA:                         | 08/07/2024          |



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MALLA POR VENTANAS CORREDIZAS DE PVC



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



SUSTITUCIÓN DE SANITARIO Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                          |                                |                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                   | MUNICIPIO:                     | GUALÁN              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA LLANO REDONDO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LLANO REDONDO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0172-43            | FECHA:                         | 08/07/2024          |



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO COMPLETO



SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO COMPLETO



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Signature]*

