

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL CUBILETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0176-43	FECHA:	29/07/2024





Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 8: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 9: Pintura en muros interiores y exteriores.



Observaciones: Si se agregan se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EORM CASERÍO EL CUBILETE
GUALÁN, ZACAPA

Carla Yedira Ramirez R.
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL
GUALÁN
ZACAPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL CUBILETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0176-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de tres hiladas de block y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de muro perimetral de tres hiladas de block y malla galvanizada



Foto 3: Reparación de repello y cemento en paredes




Foto 4: Sustitución de accesorios en baños de sanitarios incluyendo llave, tubo de abasto y tanque.



Foto 5: Sustitución de accesorios en baños de sanitarios incluyendo llave, tubo de abasto y tanque.




Foto 6: Sustitución de accesorios en baños de sanitarios incluyendo llave, tubo de abasto y tanque.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Aracely Ramirez R.
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público