



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0339-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitución de banqueta por daños en la base




Foto 3: Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo PVC de 3"



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo PVC de 3"



Foto 5: Sustitución de banqueta por daños en la base



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Cabrera

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0339-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: Sustrucción de sanitarios con sus accesorios



Foto 8: Sustrucción de sanitarios con sus accesorios



Foto 9: Reparación de pila de concreto de piso líquido por pila de piso de azulejo (Reparación de estructura, picado, cambio de válvula y colocación de azulejo)



Foto 10: Sustrucción de estructura metálica y vidrios dañados por ventanas corredizas de tubo pvc




Foto 11: Sustrucción de estructura metálica y vidrios dañados por ventanas corredizas de tubo pvc



Foto 12: Sustrucción de estructura metálica y vidrios dañados por ventanas corredizas de tubo pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se debe utilizar el número de hojas.

Yoselin Cabrera

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIMA ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0339-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 13: Sustitución de piso liquido de cemento por piso ceramico



Foto 14: Sustitución de piso liquido de cemento por piso ceramico



Foto 15: Mantenimiento a muro perimetral de block



Foto 16: Mantenimiento a muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Cabrera

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

