

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia MOFANG, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0593-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 7: removimiento de pila en mal estado y construcción de pila



Foto 8: pintura a exterior de aulas y repello de muras y techo



Foto 9: pintura en interior y exterior de Dirección



Foto 10: pintura en baños y cocina



Foto 11: instalación de estructura de metal con lámina, circulación de galera con electromaya y tora de cemento.



Foto 12: sustitución de vidrios por ventana PVC y mantenimiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia MOFANG, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0593-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Instalación de ventana PVC corrediza y balcón de metal



Foto 2: elaboración de estantes de concreto, instalación de cableado eléctrico, lámparas y plafoneras.



Foto 3: sustitución de estufa de leña por mesa de concreto y tallado de puerta



Foto 4: mantenimiento a portón (levantado porque cuesta que cierre)



Foto 5: mantenimiento a puertas de metal



Foto 6: sustitución de lámparas LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

