



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAS MINAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0007-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: MODULO 1 MURO PERIMETRAL, LEVANTADO DE 2 HILADAS DE BLOCK



Foto 2: MODULO 1 MURO PERIMETRAL INSTALACIÓN DE ALAMBRE RAZOR



Foto 3: MODULO 1 MURO PERIMETRAL REPELLO A PARED



Foto 4: MODULO 2 CORREDOR, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 5: MODULO 3 COMEDOR, SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR BALDOSA DE CONCRETO



Foto 6: MODULO 3, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA AGUAS PLUVIALES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisol Alonzo

Firma y sello del Presidente de la Com.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAS MINAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0007-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: MODULO 4 AULA I, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC CORREDIZA



Foto 2: MODULO 5 AULA II, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC CORREDIZA



Foto 3: MODULO 6 AULA III, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA PVC CORREDIZA

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisol Alonzo

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

