

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                      |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA               | MUNICIPIO:                     | TECULUTAN        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CENTRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-05-0955-42        | FECHA:                         | 10/09/2024       |



Foto 1: 1.1 SUSTITUCION DE MALLA, POR BARANDA DE METAL CIN TUBO CUADRADO DE 1" CHAPA 18



Foto 2: 1.1



Foto 3: 1.1



Foto 4: 1.2 REPARACION DE PORTONES DE INGRESO

Foto 5: 1.2 REPARACION DE PORTONES DE INGRESO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|