



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1° CALLE 1-61 ZONA 4 USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0216-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: RETIRO DE LAMINA EXISTENTE



Foto 3: DESISTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 6: DESISTALACIÓN DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1° CALLE 1-61 ZONA 4 USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0216-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 7: REINSTALACIÓN DE CIELO FALSO



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PARED DE MADERA POR PARED DE BLOK



FOTO 9: REPELLOY CERNIDO EN LA PARED QUE SE SUSTITUYE DEBIDO A QUE SOSTIENE CON ANAQUELES



FOTO 10: PARED DE MADERA EN MAL ESTADO




FOTO 11: PARED DE MADERA EN MAL ESTADO



FOTO 12: PARED DE MADERA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1° CALLE 1-61 ZONA 4 USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0216-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 13: SOSTENIDO CON ANAQUEL LA PARED DE MADERA



FOTO 14: REPARACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA (CABLE, TOMACORRIENTES, APAGADORES, FILIPONES ENTRE OTROS)



FOTO 15: REPARACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA (CABLE, TOMACORRIENTES, APAGADORES, FILIPONES ENTRE OTROS)



FOTO 16: REPARACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA (CABLE, TOMACORRIENTES, APAGADORES, FILIPONES ENTRE OTROS)



FOTO 17: REPARACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA (CABLE, TOMACORRIENTES, APAGADORES, FILIPONES ENTRE OTROS)



FOTO 18: REPARACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA (CABLE, TOMACORRIENTES, APAGADORES, FILIPONES ENTRE OTROS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1° CALLE 1-61 ZONA 4 USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0216-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 19: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 20: RETITO DE LAMINA



FOTO 21: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

