

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0583-42	FECHA:	14/10/2024



FOTO 1: DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL DE ESTUFA DETERIORADA EXISTENTE



FOTO 2: DEMOLICIÓN DE MURO DE PARED PARA INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 3: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 4: LEVANTADO DE HILADAS DE BLOCK EN MURO DE COCINA



FOTO 5: ELABORACIÓN Y SUMINISTROS DE ESTUFA AHORRADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS



FOTO 6: ELABORACIÓN DE PILA 2 DE ANCHO X 2 DE LARGO CON AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0583-42	FECHA:	14/10/2024



FOTO 7: INSTACIÓN DE BALCON DE METAL EN COCINA DE 8.06 MTS. 2



FOTO 8: INSTACIÓN DE PUERTA DE COCINA 0.91 ANCHO X 1.95 LARGO



FOTO 9: COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO POR TORTA DE CEMENTO



FOTO 10: SUSTITUCION DE HINODOROS EN AREA DE BAÑOS

1 INODOROS.



FOTO 11: REPOSICION DE PUERTAS METALICAS 0.70X1.90M



FOTO 12: PINTURA EN MODULO DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



[Firma]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0583-42	FECHA:	14/10/2024



FOTO 13: REPOSICION URINAL DE CONCRETO FUNDIDIO IN SITU



FOTO 14: INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



FOTO 15: INSTALACION DE AZULEJO EN BAÑOS



FOTO 16: REPELLO CAPA GRIS EN AULA DE PARVULOS



FOTO 17: CERNIDO VERTICAL CON BLANQUEADO EN AULA PARVULOS



FOTO 18: INSTALACION BALCON EN VENTANA 1.50 X 0.80M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



[Firma]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0583-42	FECHA:	14/10/2024



FOTO 19: PINTURA GENERAL EN AULA EXTERNO E INTERNO



FOTO 20: PINTURA GENERAL EN COCINA EXTERNO E INTERNO



FOTO 21: PINTURA GENERAL MURO PERIMETAL EXTERNO E INTERNO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
---	--