

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Doctor Héctor Nery Castañeda Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0229-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: (AULAS) Se realizará el sellado de grietas en la pared.



Foto 2: (AULAS) En las aulas de primero y tercer grado se encuentran varias fisuras en la pared.



Foto 3: (COCINA) La pila de la cocina necesita remozamiento instalándole azulejos.



Foto 4: (COCINA) El polletón donde se elaboran y colocan implementos de alimentación es importante colocarle azulejos.




Foto 5: (COCINA) El piso de la cocina necesita colocarle piso cerámico.



Foto 6: (COCINA) el mesón no tiene una presentación digna para el uso que se le dará en la alimentación escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Doctor Héctor Nery Castañeda Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0229-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 7: (COCINA) Se propone colocar ventanas de PVC para resguardar los alimentos en la cocina.



Foto 8: (COCINA) La cocina presenta debilidades en las ventanas, por lo tanto, se pretende colocar ventanas de PVC.



Foto 9: (COCINA) La instalación de una base de metal de tubo 4 x 4 galvanizado chapa 16 para el depósito de agua de 1100 litros de 2 metros de alto, es importante porque el agua es escasa en el centro educativo.



Foto 10: (BAÑOS) La sustitución de inodoros, es una prioridad en el modulo de servicios sanitarios de las niñas.



Foto 11: (BAÑO) Las puertas de los baños están en malas condiciones.



Foto 12: (BAÑO) Las puertas necesitan mantenimiento para controlar la corrosión, y la soldadura y pintura son algunas alternativas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Doctor Héctor Nery Castañeda Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0229-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 13: (BAÑOS) Instalación de piso cerámico en los baños



Foto 14: (BAÑOS) El módulo de servicios sanitarios necesita pintura duradera, de las cuales, se desea aplicar pintura de aceite a las paredes.



Foto 15: (BAÑOS) La línea de conducción de agua para los inodoros está en pésimas condiciones.




Foto 16: (PATIO) Sustitución de planchas de concreto, ingreso de baños y frente al depósito de agua.



Foto 17: (PATIO) El ingreso al centro educativo, presenta problemas porque las tortas de concreto están en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 MUNICIPALIDAD RURAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, CABANAS
---	---	---	--