

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Doctor Héctor Nery Castañeda Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0229-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: (Aulas) Se inició con el sellado de grietas en la pared.



Foto 2: (Aulas) Las fisuras encontradas en las aulas de primero, tercer grado y cocina, están siendo trabajados por los albañiles.



Foto 3: (COCINA) En la pila de la cocina se inició con la instalación de azulejos.



Foto 4: (COCINA) El polletón va alcanzando una mejor presentación.



Foto 5: (COCINA) Se observa que en el piso de la cocina se le está colocando el cerámico.



Foto 6: (COCINA) El albañil inició con la colocación del azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Doctor Héctor Nery Castañeda Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0229-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 7: (COCINA) Las ventanas de PVC ya en proceso de colocación.



Foto 8: (COCINA) La cocina del plantel, en pleno remozamiento instalando ventanas de PVC.



Foto 9: (COCINA) Se evidencia el proceso de instalación de una base de metal de tubo 4 x 4 galvanizado chapa 16 para el depósito de agua de 1100 litros de 2 metros de alto.



Foto 10: (BAÑOS) Se observa el proceso de sustitución de inodoros, en el modulo de servicios sanitarios de las niñas y niños respectivamente.




Foto 11: (BAÑO) Las puertas de los baños están en proceso de instalación.



Foto 12: (BAÑO) Las puertas están en mantenimiento en el módulo de baños niñas y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Doctor Héctor Nery Castañeda Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0229-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 13: (BAÑOS) Se prosiguió con la compra de piso cerámico.



Foto 14: (BAÑOS) El módulo de servicios sanitarios se inicia con la limpieza de las paredes, para luego aplicar la pintura de aceite.



Foto 15: (BAÑOS) La línea de conducción de agua para los inodoros se les brinda mantenimiento.



Foto 16: (PATIO) Se evidencia la sustitución de planchas de concreto, ingreso de baños y frente al depósito de agua.




Foto 17: (PATIO) El ingreso al centro educativo, presenta mejoras con las tortas de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

