

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Doctor Héctor Nery Castañeda Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0229-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: (AULAS) Se realizó el sellado de grietas en la pared de Tercer grado y Cocina; asimismo, la pintura de los espacios.



Foto 2: (AULAS) En el aula de primer grado se procedió tapar fisuras en la pared. También, se remozó la pared de los baños.



Foto 3: (COCINA) La pila de la cocina se instaló azulejos; con esta acción se controló la filtración de agua en las paredes de la pila.



Foto 4: (COCINA) En el polletón se colocó azulejos. Se muestra una mejor presentación y de manera digna.



Foto 5: (COCINA) El piso de la cocina presenta piso cerámico.



Foto 6: (COCINA) El mesón tiene una presentación digna para el uso que se le dará en la alimentación escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Doctor Héctor Nery Castañeda Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0229-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: (COCINA) Se colocó ventanas de PVC para resguardar los alimentos en la cocina.



Foto 8: (COCINA) Las ventanas de PVC brindan un mejor aspecto para el cuidado y seguridad de los alimentos.



Foto 9: (COCINA) Se instaló la base de metal de tubo 4 x 4 galvanizado chapa 16 para el depósito de agua de 1100 litros de 2 metros de alto, y se posee un depósito de agua aéreo para abastecer la cocina.



Foto 10: (BAÑOS) Se sustituyó los inodoros, en el modulo de servicios sanitarios de las niñas; y baños de los niños.



Foto 11: (BAÑO) Las puertas de los baños presentan perfectas condiciones.



Foto 12: (BAÑO) Las puertas se controló la corrosión, y se aplicó la soldadura y pintura para el remozamiento completo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Doctor Héctor Nery Castañeda Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0229-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 13: (BAÑOS) Se instaló piso cerámico en los baños de las niñas.



Foto 14: (BAÑOS) El módulo de servicios sanitarios de las niñas se aplicó pintura de aceite a las paredes.




Foto 15: (BAÑOS) La línea de conducción de agua para los inodoros está funcionando y abasteciendo los inodoros.




Foto 16: (PATIO) Se sustituyó las planchas de concreto, para ingreso a los baños y frente al depósito de agua.



Foto 17: (PATIO) El ingreso al centro educativo, se sustituyó con tortas de concreto y así mejorar las condiciones peatonales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. DE FAMILIA




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

