

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	6/08/2024



Foto1: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE LUMINARIA (PLAFONERA, FOCO, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 4: SUSTITUCION DE UNIDAD DE FUERZA (CAJA, TOMACORRIENTE, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES (CAJA, APAGADOR, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 6: REPELLO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Juarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	6/08/2024



Foto 7: CERNIDO EN MURO PERIMETRAL



Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Sindy Marcela Suarez Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	6/08/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE LUMINARIA (PLAFONERA, FOCO, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 4: SUSTITUCION DE UNIDAD DE FUERZA (CAJA, TOMACORRIENTE, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES (CAJA, APAGADOR, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 6: REPELLO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Suarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	6/08/2024



Foto 7: CERNIDO EN MURO PERIMETRAL



Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Suarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE LUMINARIA (PLAFONERA, FOCO, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 4: SUSTITUCION DE UNIDAD DE FUERZA (CAJA, TOMACORRIENTE, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES (CAJA, APAGADOR, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 6: REPELLO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Suarez?

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	6/08/2024



Foto 7: CERNIDO EN MURO PERIMETRAL



Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marloni Suarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

