



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                        |                                |                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa                                 | MUNICIPIO:                     | San Diego                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial De Párvulos Anexa EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Chucte, San Diego, Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0722-42                          | FECHA:                         | 01/04/2024                         |




Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block




Foto 3: Repello de muro perimetral



Foto 4: Reparación de losa de concreto en patio



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto



Foto 6: Sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA            | MUNICIPIO:                     | SAN DIEGO       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CHUCTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0722-42     | FECHA:                         | 01/04/2024      |



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Repello de Muro Perimetral



Foto 4: Reparación de losa de concreto en patio



Foto 5: Reparación de banquetas



Foto 6: Sustitución de Canales de Pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

