

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hierba Buena, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0797-42	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Sustitución de lámina en galera exterior



Foto 2 : Instalación de estructura de soporte de madera por estructura de soporte de metal



Foto 3: Instalación de estructura metálica en galera exterior



Foto 4: Instalación de cableado eléctrico



Foto 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Instalación de tomacorrientes en galera exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hierba Buena, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0797-42	FECHA:	3/07/2024



Foto 7: Preparación del área para instalar el piso de torta



Foto 8: Fabricación de piso de torta



Foto 9: Instalación del piso



Foto 10: Instalación de servicio sanitario



Foto 11: Instalación de drenaje para sanitario



Foto 12: Limpieza del área del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hierba Buena, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0797-42	FECHA:	3/07/2024



Foto13: Instalación de tubos hg, del muro perimetral



Foto 14: Instalación de malla galvanizada



Foto 15: Soldando malla galvanizada al tubo hg



Foto 16: : Instalación de soporte de metal para división del aula




Foto 17: Instalación de división de aula



Foto 18: Pizarrón de fórmica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hierba Buena, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0797-42	FECHA:	3/07/2024




Foto19: Pizarrón de fórmica previo a ser instalado



Foto 20: Asegurando los acabados del pizarrón




Foto 21:




Foto 22:




Foto 23:




Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

