

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN E INSTALCIÓN DE INODOROS



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block. (repello)



Foto 3: Sustitución de chapa de puerta



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 5: SUSTITUCIÓN O INSTALCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR PVC




Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN E INSTALCIÓN DE INODOROS



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block. (repello)



Foto 3: Sustitución de chapa de puerta



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 5: SUSTITUCIÓN O INSTALCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR PVC



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN E INSTALCIÓN DE INODOROS



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block. (repello)



Foto 3: Sustitución de chapa de puerta



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 5: SUSTITUCIÓN O INSTALCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR PVC



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024




Foto7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 8: SUSTITUCIÓN INSTALACIÓN DE LAVA MANOS


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024




Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 8: SUSTITUCIÓN INSTALACIÓN DE LAVA MANOS

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

