

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0005-42	FECHA:	30/05/2024



FOTO 1. SUSTITUSION DE CHAPA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PUERTA



FOTO 3. REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC



FOTO 5. SUSTITUSION DE CHAPA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA




FOTO 6. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Perez Zaca
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0005-42	FECHA:	29/07/2024



FOTO 1. SUSTITUSION DE PISO LIQUIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN COCINA.




Foto 2: SUSTITUCIONDE PISO DE CONCRETO POR PISO DE CERAMICO DE COSINA EN MESADE CEMENTO.



FOTO 3. SUSTITUCION DE CHIMINEA DE METAL POR METAL Y PLANCHA DE COCINA.



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS.



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA Y SOPORTE METALICO.



FOTO 6. REPARACION DE MURO PERIMETRAL EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Perez Zaca
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

