



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0277	FECHA:	30/05/2024



FOTO 1. SUSTITUSION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO EN AULA 2



Foto 2: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE METAL EN VENTANAS.



FOTO 3. REPACION Y CERNIDO EN MURO PERIMETRAL.




Foto 4: SUSTITUCION DE CHAPA EN PUERTA.




FOTO.5 REPACION DE TUBO PLUVIAL DE BAJA DE AGUA



FOTO 6. REPARACION DE MALLA DE METAL POR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Perez Zacapa

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0277-43	FECHA:	29/07/2024



REPARACION DE MURO DE BLOCK CON TUBO Y MAYA DE METAL



SUSTITUCION DE MAYA POR PUERTA DE METAL




SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO LIQUIDO



REPARACION DE FOSA SEPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OCA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

