

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0288-43	FECHA:	11/10/2024

AREA: BODEGA



Foto 1: En esta fotografía se observa que el balcon necesita limpieza y pintura, con el mantenimiento del balcon se tiene asegurado que se puede seguir utilizando.



Foto 2: En esta fotografía se muestra que la ventana se encuentra deteriorada y necesita el cambio, porque la que se encuentra ya esta podrida.

AREA: DE CORREDOR



Foto 1: en la fotografia se observa que las columnas se encuentran en mal estado, son tres columnas que estan en el corredor de una aula, con el saniamiento de las columnas se evita que se sigan deteriorando y tenga mas años de utilidad.



Foto 2: En los canales del centro educativo se hara la limpieza y tambien se le mejorara las bases para que se detengan los canales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Nufio perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1909-0288-43	FECHA:	11/10/2024

AREA: CORREDOR, CANALES.



Foto1: En esta fotografia se muestra que el canal no cuenta con las bases que la detienen, se le hara el mantenimietno y limpieza del mismo, colocando de manera que pueda ser funcional.



Foto 2. En esta parte se muestra que las canaletas estan mal colocada, debido a que las bases se encuentran quedradas y no estan deteniendo a los canales y bajadas de agua, se le hara el mantenimiento y se colocaran las bases de los canales que se encuentran deteriorados.

AREA DE COCINA



Foto 3: Esta es la parte de los baños, los canales se encuentran amarrados con pita y alambre de amarre para que se detengan, la bajada de agua tambien se encuentra en la misma situación.



FOTO 1, En esta fotografia se puede evidenciar el deterioro de la puerta de la cocina, con el cambio de la misma se podra abrir, ya que por el momento se encuentra cerrada porque se encuentra podrida, sus bases donde se sostiene.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Nufio perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0288-43	FECHA:	11/10/2024

AREA: EXTERIOR MURO PERIMETRAL



Foto 1: En esta fotografía se muestra que no tiene la malla y las columnas se encuentran en malas condiciones, porque el hierro ya está corroído y ya no soporta la malla, por ese motivo se van a demoler, solo las columnas en mal estado



Foto 2: Aquí se muestra la parte de atrás del centro educativo, también hay columnas en malas condiciones, se necesita limpieza de la solera y se tiene que colocar hiladas de block de uve para poder tener mejor resistencia de la malla

AREA DE: AULA



Foto 1: En esta fotografía se evidencia el deterioro de la puerta del salón de clases, la puerta no se puede abrir porque está podrida.



Foto 2: Los balcones del salón de clases, se encuentran deteriorados porque varios de los barrotes ya se encuentran desprendidos del balcón, también necesitan una limpieza y pintura.

AREA: DIRECCION



Foto 1: En esta fotografía se puede observar el mal estado del balcón y también la falta de ventana.



Foto 2: En esta fotografía se evidencia que la puerta de la dirección se encuentra en pesimas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Nufio Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

