



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO La AVANZADA, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0328-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Instalación de azulejo en pila de cemento y mesa de trabajo



Foto 5: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada



1. Mantenimiento a puertas (lijado, cepillado, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO La AVANZADA, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0328-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8: Sustitución de canales metálicos por canales de pvc y bajada de agua pluvial de pvc



Foto 9: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 10: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 12: Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA AVANZADA, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0328-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 13: Sustitución de lámparas tipo LED



Foto 14: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 15: Instalación de unidades luz





Foto 16: Instalación de unidades fuerza



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



CamScanner

Escaneado con CamScanner