

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0639-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/02/2024



Foto 1: Arquitecta técnico de campo frente a muro mejorado en establecimiento educativo



Foto 2: Arquitecta supervisando trabajos de remozamiento




Foto 3: Inicio de trabajos en cocina



Foto 4: Fundición de columnas a la entrada para posteriormente instalación de portón de ingreso



Foto 5: Continuación de muro perimetral




Foto 6: Ingreso de material para iniciar trabajos en cocina

Firma y Sello del Presidente de la COP




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0639-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/02/2024

 Foto 7: Compactación de suelo para mejoramiento de piso con concreto	 Foto 8: Preparación de área para instalación de pila
 Foto 9: mejoramiento de muros y columnas para instalación de portón de ingreso	 Foto 10: Dintel en acceso a establecimiento finalizado para posterior instalación de portón de metal
 Foto 11: Columnas fundidas de muro perimetral	 Foto 12: Azulejado de estufa

Firma y sello del Presidente de la DPF
gladis molina



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073