

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 492	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0011-45	FECHA:	29/08/2024




Foto 1: Trabajadores quitando la estructura de madera que se encontraba en malas condiciones.



Foto 2: Trabajadores quitando la estructura de madera que se encontraba en malas condiciones.



Foto 3: Trabajadores quitando la estructura de madera que se encontraba en malas condiciones.



Foto 4: Trabajadores quitando la estructura de madera que se encontraba en malas condiciones.




Foto 5: Trabajadores quitando la estructura de madera que se encontraba en malas condiciones.



Foto 6: Trabajadores quitando la estructura de madera que se encontraba en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Revna Marisol Aldana Nájera (OPF)
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma manuscrita]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 492	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0011-45	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Instalación de costaneras galvanizadas, para sustituir la estructura de soporte de madera por metal en el aula.



Foto 2: Herrero midiendo las costaneras galvanizadas para su instalación, para sustituir la estructura de soporte de madera por metal, en el aula.



Foto 3: Herrero midiendo las costaneras galvanizadas para su instalación, para sustituir la estructura de soporte de madera por metal, en el aula.



Foto 4: Herrero instalando los tubos cuadrados galvanizados, para sustituir la estructura de soporte de madera por metal, en el aula.




Foto 5: Instalación de tubos cuadrados galvanizados, para sustituir la estructura de soporte de madera por metal, en el aula.



Foto 6: Instalación de la estructura de metal, para sustituir la estructura de soporte de madera por metal, en el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Revna Marisol Aldana Nájera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 492	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0011-45	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Trabajadores quitando el techo de lámina que se encontraba en malas condiciones.



Foto 2: Trabajadores quitando el techo de lámina que se encontraba en malas condiciones.



Foto 3: Trabajadores quitando el techo de lámina que se encontraba en malas condiciones.



Foto 4: Trabajadores quitando el techo de lámina que se encontraba en malas condiciones.



Foto 5: Trabajadores quitando el techo de lámina que se encontraba en malas condiciones.




Foto 6: Trabajadores quitando el techo de lámina que se encontraba en malas condiciones.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Revna Marisol Aldana Velasco

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 492	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0011-45	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación en el aula.



Foto 2: Sustitución de lámina en el aula.



Foto 3: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.



Foto 4: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.



Foto 5: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.



Foto 6: Herrero instalando la lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Marisol Aldana May

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

