



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                          |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                   | MUNICIPIO:                     | SAN JORGE      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN PAIN ALDEA SAN JUAN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JUAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-11-0004-42            | FECHA:                         | 12-11-2,024    |



Foto1: INSTALACION DE PISO CERAMICO MATE DE ALTA RECISTENCIA DE PEI 4.



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERAMICO MATE DE ALTA RECISTENCIA DE PEI 4.



Foto 3: INSTALACION DE PISO CERAMICO MATE DE ALTA RECISTENCIA DE PEI 4.



Foto 4: INSTALACION DE PISO CERAMICO MATE DE ALTA RECISTENCIA DE PEI 4.



FOTO 5. SUATITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA INCLUYE CHIMENEA Y



FOTO 6. DOMOLICION DE ESEENARIO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                          |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                   | MUNICIPIO:                     | SAN JORGE      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN PAIN ALDEA SAN JUAN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JUAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-11-0004-42            | FECHA:                         | 12/11/2024     |



FOTO 7: MEJORAMIENTO PREFABRICADO DE PLANCHAS DE CEMENTO.



FOTO 8: INSTALACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE CONCRETO.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN

