

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0008-41	FECHA:	6/10/2025




Foto 1: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (SANITARIOS)




Foto 2: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (SANITARIOS)



Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (SANITARIOS)




Foto 4: REPARACIÓN DE PUERTAS





Foto 5: REPARACIÓN DE PUERTAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ALDEA SECOCPUR E.O.R.M. ALDEA SECOCPUR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA RURAL MULTI-SECUNDARIA DIRECCIÓN ALDEA SECOCPUR ALTA VERAPAZ
---	---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCUPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0008-41	FECHA:	6/10/2025




FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 8: SUSTITUCION DE PISO



Foto 9: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 10: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 11: REPRACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 12: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCUPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0008-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 13: Colocación de celosía el contorno del corredor de la cocina




Foto 14: Colocación de celosía el contorno del corredor del modulo de la escuela.




Foto 15: Reparación de muro de contención



Foto 16: Reparación de muro de contención



Foto 17: Reparación de muro de contención




Foto 18: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

