

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

HOJA 1 DE 2

Licenciado

Anibal Alfonso Juárez Sierra

Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz

Ministerio de Educación

Su Despacho

Estimado Licenciado Anibal Alfonso Juárez Sierra:

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacanaix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0123-43	FECHA:	28/05/2025
NOMBRE DE DIRECTOR:	Glenda Maritza Caal Ical	NÚMERO DE TELÉFONO:	4046-1174

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1	CUBIERTA DE LAMINA				
1.1	Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 de 14 pies	Unidad	20	Q340.00	Q6,800.00
1.2	Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 16 de 12 pies	Unidad	10	Q311.00	Q3,110.00
1.3	Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 de 13 pies	Unidad	16	Q340.00	Q5,440.00
1.4	Láminas frías 3 por 7 por 3-64	Unidad	5	Q255.00	Q1,275.00
2	ESTRUCTURA DE TECHO				
2.1	Costaneras galv. Chapa 18	Unidad	22	Q225.00	Q4,950.00
2.2	Eléctrodos	libra	15	Q17.50	Q262.50
3	PUERTAS DE METAL				
3.1	Tubos chapa 18	Unidad	6	Q85.00	Q510.00
3.2	Angulares 3-4	Unidad	5	Q73.00	Q365.00
3.3	Hierro tee	Unidad	5	Q85.00	Q425.00
3.4	Angulares	Unidad	15	Q90.00	Q1,350.00
3.5	Tubos galv chapa 16	Unidad	10	Q550.00	Q5,500.00
				VAN	Q29,987.50

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente a los mismos renglones de trabajo con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Firma y Sello del Presidente de la ORF
RURAL MIXTA
CASERIO SACANAIX

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por:

Karen Daniza Ninethe Yaxcal Leal
Técnico de infraestructura
DIEDUC, A.V.
Responsable de la revisión
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Planificador DIEDUC
Firma y sello

Autorizado por:

Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

HOJA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
				VIENEN	Q29,987.50
4	MEJORAMIENTO DE PARED DE AULA				
4.1	Block de piedra	Unidad	1400	Q5.00	Q7,000.00
4.2	Cementó UGC 42.5 Kg	Bolsa	25	Q81.10	Q2,027.50
4.3	Block U	Unidad	150	Q5.00	Q750.00
4.4	Hierro de 1-4 leg	Quintal	3	Q325.00	Q975.00
4.5	Arena de fundicion mixta	M3	2.5	Q225.00	Q562.50
4.6	Arena de mina	M3	1.5	Q225.00	Q337.50
4.7	hierro de 3-8 leg.	Quintal	8	Q385.00	Q3,080.00
4.8	Alambre de amarre	Libra	25	Q10.00	Q250.00
5	REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA				
5.1	Block de piedra	Unidad	430	Q5.00	Q2,150.00
5.2	Arena de fundicion mixta	M3	0.5	Q225.00	Q112.50
5.3	Arena de mina	M3	0.5	Q225.00	Q112.50
5.4	Cementó UGC 42.5 Kg	Bolsa	5	Q81.10	Q405.50
5.5	Tubos de 3 x 3 Galv chapa 16	Unidad	6	Q350.00	Q2,100.00
6	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR				
6.1	Pintura de aceite color azul	Cubeta	1	Q900.00	Q900.00
6.2	Pintura de agua	Cubeta	3	Q600.00	Q1,800.00
7	MANO DE OBRA				
7.1	Mano de obra de trabajo de albañilería	Unidad	1	Q10,009.50	Q10,009.50
7.2	Estructura metalica y cubierta de aula de 10 x 9 x mts2	Unidad	1	Q60.00	Q5,400.00
7.3	Estructura metalica y cubierta de cocina de 8 x 8 x mts2	Unidad	1	Q60.00	Q3,840.00
7.4	Elaboracion de puertas	Unidad	4	Q800.00	Q3,200.00
				TOTAL Q.	Q75,000.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FDES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Firma y Sello del Presidente de la OPEAL
RURAL MIXTA
CASERIO SACANAIX

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

USO EXCLUSIVO DIDEUC

Revisado por:
Karen Daniza Ninethe Yaxcal Leal
Técnico de Infraestructura
DIDEUC, A.V.
Responsable de la revisión
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por:
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Planificador DIDEUC

Autorizado por:
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPE para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACANAIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0123-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina en sanitarios debido a deterioro y mal estado



Foto 2: Sustrucción de puertas de sanitarios debido a deterioro del metal.



Foto 3: Sustrucción de puerta en aula que no cierra correctamente.




Foto 4: Sustrucción de cubierta de lámina en aula debido a mal estado y sustrucción de estructura de madera por estructura metálica en techo.



Foto 5: Sustrucción de polletón de madera por fundición de concreto



Foto 6: Sustrucción de postes de madera por metal para sostener la cubierta de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR

Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACANAIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0123-43		

BOSQUEJO



A: PAREDES B: TECHO C: TECHO, FUNDICION DE POLLETON, MESA DE CONCRETO Y LAVADO. D: 1 PUERTA. E: 3 PUERTAS. F: TECHO



firma y Sello del Presidente de la OPF



firma y Sello del Director del Centro Educativo Público