

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ADSCRITO A INSTITUTO 'EMILIO ROSALES PO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVE 6-23 ZONA 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0135-45	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Canales de concreto en el área de artes industriales y hogar afectados por filtraciones de agua, es necesario resanarlos con azulejos en la parte exterior y repellandolos nuevamente donde corresponda.



Foto 2: La paredes del salón de artes industriales se encuentra deteriorada por las constantes filtraciones de agua por lo que se deben rezanar los blocs según corresponda.



Foto 3: Las paredes internas del salón de artes industriales ha sufrido daños por lo cual deben ser restauradas con nuevos repellos y cernido en paredes.



Foto 4: Paredes internas de aulas del área de laboratorios dañadas por los años del edificio, las cuales es necesarios que se restauren con los acabados que corresponda.




Foto 5: Salon de profesores con paredes dañadas las cuales necesitan ser restauradas en una de sus paredes con los acabados que correspondan.



Foto 6: Losa dañana por los años del edificio, se hace necesario el remozamiento con impermeabilizantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---