

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0175-41	FECHA:	28 DE FEBRERO



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO ALISADO DE CEMENTO CON PISO CERÁMICO PARA UN AULA.



Foto 2: ESTRUCTURA DE CIRCULACIÓN EN MAL ESTADO.



Foto 3: PARTE FRONTAL DE LA CIRCULACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SE REQUIERE SUSTITUCIÓN DE MALLA.



Foto 4: VISTA TRASERA DEL DETERIORO DE LA CIRCULACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, SE REQUIERE SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS Y MALLA EN MAL ESTADO.



Foto 5: MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN PARA EL DEBIDO CUIDADO DE LOS ALUMNOS POR ANIMALES QUE IRRUMPEN Y ARRUIANAN LOS BAÑOS.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

