

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserío Santa Valeria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Valeria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01 0202-42	FECHA:	




Foto1: Servicios de mantenimiento de las ventanas de la Escuela que se encuentran en mal estado, aplicando aflojados y desengrasante.




Foto 2: Mantenimiento de ventanas en la parte exterior de la Escuela que se encuentran en mal estado.




Foto 3: Colocando el reemplazo de los vidrios de las ventanas de la escuela que se encuentran en mal estado.



Foto 4: trabajo durante el mantenimiento letrinas para los niños y docentes en la escuela.




Foto 5: Abance del trabajo durante el mantenimiento de letrinas, colocando los tubos respectivos, antes de colocar la base.





Foto 6: Colocación la torta de cementos para mejorar las letrinas repectivos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público