

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserío Santa Valeria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Valeria				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01 0202-42	FECHA:					



Foto1: Se dio un mantenimiento general de las ventanas de la escuela, cambiando la vista de lo anterior.



Foto 2: Así se quedó las ventanas de la escuela después de realizar el mantenimiento general.




Foto 3: Estado de la parte interior de la escuela después de haber ejecutado del programa.




Foto 4: Estado de la parte exterior de la escuela, después de haber ejecutado del programa.




Foto 5: Estado en la parte interna de las letrinas después de haber terminado la ejecución del programa.



Foto 6: Estado de la parte exterior de las letrinas después de haber ejecutado del programa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1