

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                                    |                                |                               |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                       | MUNICIPIO:                     | COBAN                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO RIO MOJARRAS CAMPAMAC | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO RIO MOJARRAS CAMPAMAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0228-43                      | FECHA:                         | 28/02/2025                    |



FOTO 1: AULA CON PISO RUSTICO



FOTO 2: AULA DEL MODULO 1, PISO SOLO ALISADO



FOTO 3: FOTO DONDE MUESTRA AULA DE PAVULOS 1 Y 2 CON PISO RUSTICO



FOTO 4: AULA DE TERCERO, PISO LISO Y RUSTICO



FOTO 5: AULA DE PARVULOS 3, UNA PARED SIN PINTAR



FOTO 6: AULA DE PARVULOS 1Y2 CON PISO RUSTICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julian cho

Firma y sello del Presidente



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                    |                                |                               |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                       | MUNICIPIO:                     | COBAN                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO RIO MOJARRAS CAMPAMAC | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO RIO MOJARRAS CAMPAMAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0228-43                      | FECHA:                         | 28/02/2025                    |



FOTO 1: CORREDOR DE PARVULOS



FOTO 2: MÓDULO DE PARVULOS



FOTO 3: LAMINAS OXIDADAS



FOTO 4: LAMINAS OXIDADAS



FOTO 5: PATIO DONDE JUEGAN LOS NIÑOS, SE HACE LODO



FOTO 6: GRADAS DESNIVELADAS Y EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Julian chac

Firma y sello del Presidente del Comité



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                    |                                |                               |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                       | MUNICIPIO:                     | COBAN                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO RIO MOJARRAS CAMPAMAC | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO RIO MOJARRAS CAMPAMAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0228-43                      | FECHA:                         | 28/02/2025                    |



FOTO 1: BAÑOS, QUE NECESITAN CAMBIO DE PINTURA EN PAREDES Y PUERTAS



FOTO 2: BAÑOS QUE NECESITAN CAMBIO DE PINTURA



FOTO 3: BAÑOS EN MAL ESTADO



FOTO 4: BAÑOS QUE NECESITAN PINTURA



FOTO 5: PARTE DE ATRÁS DE LOS BAÑOS DE PARVULOS



FOTO 6: BAÑOS DE PARVULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y no debe haber número de hojas.

Julian choc

Firma y sello del Presidente del Comité



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

